

Cím: **Szekszárd MJV Önkormányzata**
Polgármesteri Hivatal
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
frey.timea@szekszard.hu

Tárgy: Szekszárd, Keselyúsi út – Csörge tó – Sió csatorna kerékpárút építése,
DDOP 2009.2.1.1.A

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT, SZAKMAI VÉLEMÉNY

Magyar Kerékpárosklub támogatja Szekszárd város törekvését a térség kerékpáros közlekedésének fejlesztésére.

Az Önök által megépíteni kívánt kerékpáros útvonal nagyon fontos a helyi turisztikai nevezetességek elérhetősége szempontjából. Ezért a Magyar Kerékpárosklub természetesen **támogatja az annak megépítésére beadni kívánt pályázatot, azonban kérjük vegyék figyelembe az alábbi észrevételeinket.**

A pályázó bemutatta a tervezett kerékpárút részletes helyszínrajzát.

Ezzel kapcsolatos észrevételeink:


- A Bogyiszlói úton való vezetést támogatjuk. Ide kerékpáros piktogramok felfestését javasoljuk az úttestre, és irányjelző nyilakat a kerékpárút csatlakozásánál.
- **Kérjük, zöld tájékoztató és útirányjelző táblák megtervezését az ÚT 2-1.157 „Közúti jelzőtáblák II” című Útügyi műszaki előírás 37. pontja szerint, illetve az ÚT_2-1.203: 2010 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése c. műszaki előírás szerint.** Néhány jellemző ponton a következő településnév, turisztikai látványosság és távolság is jelezhető.
- A kerékpáros útvonal zöld jelzőtáblái a terven nem szabványosak (az előírás szerint négyzetes táblákat kell alkalmazni, megfelelő irányú nyilakkal) A 0+209 szelvényénél a másik irányból is ki kellene jelölni a zöld táblákkal az útvonal folytatását a, 2+466 szelvényénél a zöld irányjelző tábla egyenes nyilat kéne mutasson.

- A kerékpárút közepén elhelyezett oszlop balesetveszélyes! A 0+500 szelvénynél a kerékpárúton inkább trapéz szelvényű sorompót javaslunk. (ÚT_2-1.203: 2010 szerint)
- A műszaki előírások szerint kerékpárút esetén kétrétegű aszfalt burkolat szükséges a tartósság érdekében. A 4 cm egyrétegű aszfalt nem elegendő.
- A mezőgazdasági úton való vezetést is támogatjuk.
- A pihenőhely kialakítását jónak tartjuk, kiegészítésként ivókút és pumpa elhelyezése javasoljuk még.

A későbbi tervezés és kivitelezés során is szívesen segítünk tapasztalatainkkal!

Budapest, 2010. augusztus 17.

Üdvözlettel:



László János
elnök



Bencze-Kovács Virág

műszaki tanácsadó

kozlekedes@kereparosklub.hu

Tel: 30/8942098

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.