

Címzett: Csabai Cintia
innovációs munkatárs, BKK

Tárgy: Etele úti kerékpársávok, kerékpárutak - hibák

Tisztelt Csabai Cintia!

A Magyar Kerékpárosklub Dél-budai területi szervezete az újonnan elkészült Etele úti kerékpársávokkal és kerékpárúttal kapcsolatban az alábbi hibákat észlelte:

Az Etele út – Fehérvári út csomópont előtti kerékpársáv szakasz a déli oldalán hibás a vízelvezetés, a sáv teljes szélességében megáll a víz, a sáv külső szélén kb 6-8 cm mély pocsolya alakul ki:

<https://drive.google.com/open?id=1dISRkOQpUcUByGGZSociXhBNtVpIQvzs>
<https://drive.google.com/open?id=1stCIS6NTP9xLEsHNpvcjsn4Wlpc4cWqM>

Pár méterrel távolabb a gyalogátkelőhelynél hasonló probléma:


https://drive.google.com/open?id=1val6wt0F-Pd0H-mkvCVv-7_6DD19R4Rx

Az Etele út 4-16 szám előtti egyirányú kerékpárút hullámos, foltokban megáll a víz. A keékpározók már most a járdán mennek a vízzel borított kerékpársáv és út helyett:

https://drive.google.com/open?id=1Fm0rl3T-urjnI9IOACsCFtG1Yirt_G-C

Az Etele út –Tétényi út csomópont dél-keleti sarkán (Etele út 34 szám előtt) a kerékpáros átvezetésen hibásak a szegélyek, nincs szintbeli csatlakozás az úttesttel vagy van, de utólag igénytelenül kipótolt módon, ami nem tartós megoldás:

<https://drive.google.com/open?id=1dm3o7MAuULuh72goYpfgrVD1SjbgVJ3F>
<https://drive.google.com/open?id=15f5d1-3N9MxEgIlB6X7t6czec0JdZIGh>
<https://drive.google.com/open?id=1cEuiYYvOglx1WBQYpz3HghqFSiCd52Ae>



Ezen a részen a teljes járda, kerékpáros használatú rész útburkolata toldozott-foltozott, nem mindig síkban megvalósítva, és esztétikailag is igénytelen:

https://drive.google.com/open?id=15Mjfr2pMXK9qSJHvpM9RJulQqyDLv_og
<https://drive.google.com/open?id=10mc67QuzkuoyPQi3JGARdC3njWlv05cm>

Reméljük, van mód az észlelt hibák javítására.

2019. június 06.

Üdvözlettel:

Molnár Berta
műszaki tanácsadó
Magyar Kerékpárosklub
molnar.bertha@kereparosklub.hu
+36 30 291 8458

