

Gyalogos-kerékpáros bejárás, Újlipótváros - 2010. március 10.

Összesített értékelés

1. szakasz: Westend főbejárat → Katona József utca # Váci út

- akadálymentesség.....1,0
- orientáció.....2,1
- biztonságérzet.....3,1
- tisztaság.....3,0
- egyéb: Közbiztonságra jó példa Bécsből: rendőrőrs kialakítása a közelben. Katona-Váci sarkon plusz szemétyűjtő.

2. szakasz: Katona József utca # Váci út → Katona József utca # Visegrádi utca

- tisztaság.....2,7
- szemetesek (gyakoriság, ürítés).....2,6
- utcabútorok (gyakoriság, minőség, elhelyezés).....2,0
- zöldfelületek, növényzet.....2,7
- burkolatminőség.....2,7
- járdaszélesség.....3,8
- egyéb: Szemetes a járda közepén. Szegélykialakítás tönkrement. Katona-Kresz keleti szegély süllyesztendő. „Borbély-parkba” kerékpárparkoló.

3. szakasz: Katona J. utca # Visegrádi utca → Hegedűs Gy. utca # Szt. István körút

- járdaszélesség.....2,8
- burkolatminőség.....3,0
- biztonságérzet („az utca szeme”).....3,6
- közterület-használat (parkolás, kereskedelem).....2,8
- zöldfelületek, növényzet.....1,9
- egyéb: Parkoló autók nem tartják be a felfestett határvonalat, járdaszélesség tovább csökken. Katona északi járdáról gépjárműveket letenni. Visegrádi-Katona sarok járdaszegély. Muskátlioszlopok letakarítása, festése. Besüppedt járda, lépcsők mentén beszakadás. Kerékpáros infrastruktúra hiánya (pl. tárolók).

4. szakasz: Hegedűs Gy. utca # Szt. István körút → Pannónia utca # Szt. István körút

- átkelőhelyek (zöldidő, pihenési lehetőség).....2,7
- járdaszélesség.....4,3
- közérzet (levegőtisztaság, zaj).....2,7
- biztonságérzet („az utca szeme”).....3,5
- utcabútorok (gyakoriság, minőség).....2,1
- orientáció.....2,6
- zöldfelületek, növényzet.....2,9
- egyéb: Padok hiánya. Zöldidő nem elegendő az átjutásra. Villamossín kiáll. Hegedűs 2 előtt mélygarázs traverz eltakarítandó. Szt. István krt. 18 előtt kandeláber körüli aszfalt javítandó.

5. szakasz: szakasz: Pannónia u. # Szt. István körút → Hollán Ernő utca, Odeon mozi

- járdaszélesség.....4,7
- burkolatminőség.....4,3
- közterület-használat (kereskedelem).....4,2
- tisztaság.....3,8
- kerékpártámaszok (gyakoriság, minőség).....1,8
- egyéb: Kerékpártámaszok pótlása. Tátra utca járdáról autókat legalább egyik oldalon letenni. Krt. 8 előtt előtető átépítendő. Egységes utcakép!