

Címzett: Sági Attila
Műszaki vezérigazgató helyettes, Városliget Zrt

Tárgy: Kerékpáros baleset az Olof Palme sétányon

Tisztelt Sági Attila!

Tagjaink elmondása, és a mellékelt képek alapján baleset történt az Olof Palme sétányon, mert ahogy az a képeken is látszik, a munkagödör feletti átjárást biztosító lemezek között rés keletkezett, amiben a kerékpárok kereke könnyen megakadhat.

Legutóbbi egyeztetésünkön megbeszéltek szerint jeleztük a tagjainknak, hogy figyeljenek az építési forgalomra, de az építkezés biztonságáért felelős dolgozók részéről is nagyobb gondosságra van szükség. Kérjük, jelezzék az illetékesek felé, hogy ha kell, naponta többször is ellenőrizzék, hogy a munkaterület környéke biztonságos-e, hogy elkerülhetőek legyenek a jövőben a balesetek.



2018. július 10.

Köszönettel:

Molnár Berta
műszaki tanácsadó
Magyar Kerékpárosklub
molnar.bertha@kereparosklub.hu
+36 30 291 8458

